



Dricksvatten Holmön

Senaste vattenanalyserna som togs på Holmön visar inga förhöjda värden av koliforma bakterier.

Tidigare prover som preliminärt visade förhöjda värden av koliforma bakterier visade sig inte innehålla koliforma bakterier vid slutlig utvärdering. På grund av den information vi hade påbörjades en klorering av vattenledningsnätet på Holmön för att säkerställa vattenkvalitén.

Eftersom slutvärdering av vattenproverna har visat att det ej var något fel på vattenkvalitén har vi avslutat klorering och återgår till normal drift av vattenverket.

Vid frågor, ring Kundtjänst på 090-16 19 00 (07.00-16.00).

Med vänliga hälsningar

VATTEN & AVLOPP